



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ ИМЕНИ
ГРЯЗНОВА ВЛАДИМИРА
МИХАЙЛОВИЧА»

Гайдара ул., 22, п. Вейделевка,
Белгородская обл., 309720
тел. (47237) 5-57-03, факс (47237) 5-57-03
e-mail: VAT_SPO@mail.ru, http://spo-vat.ru/

08.12.2022г. № 325

на № 1/1 от 10.03.2022г.

Начальнику ОНД и ПР
главному государственному инспектору
Вейделевского района
по пожарному надзору

А.М.Котину

Ответ на предписание

Рассмотрев предписание от 10.03.2022г. №1/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности», администрация ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» направляет следующую информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, в т.ч.:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Информация о выполнении пунктов предписания
1.	На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Исполнен. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заведен 11.03.2022г.
2.	В здании общежития, на первом этаже в правом крыле, на стене используются скрутки проводов с видимыми повреждениями.	Исполнен. Данное нарушение устранено в 11.03.2022г.
3.	В здании общежития, на 3-м и 4-м этаже используются светильники для освещения, со снятыми колпаками (рассеивателями).	Исполнен. Данное нарушение устранено 11.03.2022г.
4.	В учебном корпусе эвакуационная дверь с лестничной клетки, идущая из спортивного зала, эксплуатируется без устройства обеспечивающего возможность её свободного открытия	Исполнен. В учебном корпусе эвакуационная дверь с лестничной клетки, идущая из спортивного зала, эксплуатируется с устройством

	изнутри без ключа.	обеспечивающим возможность её свободного открытия
5.	В здании общежития не доукомплектован пожарный пост ручным электрическим фонарём.	Исполнен. В здании общежития пожарный пост доукомплектован электрическим фонарём.
6.	Отсутствуют записи о перемотке рукавов в пожарных кранах внутреннего противопожарного водопровода.	Исполнен. Записи о перемотке рукавов в пожарных кранах внутреннего противопожарного водопровода ведутся.
7.	В здании учебного корпуса и общежитии планы эвакуации выполнены не из фотолюминесцентного (светоотражающего) материала.	Исполнено. Изготовлены планы эвакуации из фотолюминесцентного материала.

С уважением,

Директор



С.А. Свиридова

Исполнитель:
Закутенков Евгений Александрович,
т. 8-929-005-71-53